

富士フイルム株式会社 富士宮工場

焼却炉の維持管理記録【測定記録】

規制項目	基準	年度	測定頻度 1回/6ヶ月					
			平成26年度		平成27年度		平成28年度	
		測定場所	煙突(フロー図に記載)					
測定日	6月5日	11月27日						
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度	硫黄酸化物 ppm or g/Nm3	国: ー 自主: 50	1. 未満	1. 未満				
	ばいじん mg/Nm3	国: 0.15 自主: 0.05	0.01 未満	0.01 未満				
	塩化水素 mg/Nm3	国: 700 自主: 81	1. 未満	1. 未満				
	窒素酸化物 ppm	国: 250 自主: 60	37	24				
ばいじん除去を行った日 (冷却設備、排ガス処理設備)			焼却炉稼動日の毎日					
memo								

規制項目	基準	年度	測定頻度 1回/年		
			平成26年度	平成27年度	平成28年度
		測定場所	煙突(フロー図に記載)		
		測定日	6月5日		
測定結果を得られた日	7月24日				
ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm3	国: 1 自主: 0.1	0.00042			
memo					

規制項目	基準	年度	連続測定				
			平成26年度	平成27年度	平成28年度		
		測定場所	煙突(フロー図に記載)				
測定結果を得た期間	連続測定						
燃烧室出口ガス温度 °C	国: 800 自主: 850	847~883					
集塵機入り口の燃烧 ガス温度 °C	国: 200 自主: 200	193~210					
排ガス中のCO濃度 ppm	国: 100 自主: 80	2~56					
memo							

焼却炉の維持管理記録【施設の点検記録】平成26年度（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

日付	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無	焼却停止中	無	焼却停止中	無		無		無		無	
2	無	焼却停止中	無		無		無		無	焼却炉年次点検	無	
3	無	焼却立上げ	無		無	砂入れ (750×2袋)	無	焼却停止中	無	↓	無	
4	無		無	焼却立上げ	無	排ガス測定	無		無	↓	無	
5	無		無	砂入れ (750×2袋)	無		無	焼却立上げ	無	↓	無	
6	無		無		無		無		無	↓	無	
7	無		無		無		無		無	↓	無	
8	無		無		無		無		無	↓年次点検完了	無	汚泥投入機ベアリング交換
9	無		無		無	焼却停止	無		無	焼却炉停止中	無	
10	無		無		無	焼却停止	無	焼却停止 配管工事の為	無		無	
11	無		無		無	焼却停止	無	焼却立上げ	無		無	
12	無		無		無	焼却停止	無		無		無	
13	無		無		無	焼却立上げ	無		無		無	
14	無		無		無		無		無		無	焼却停止中
15	無		無		無		無	焼却炉停止	無		無	
16	無		無		無		無	バグフィルタ逆洗弁交換復旧	無		無	
17	無		無		無		無	焼却運転中	無	バーナー系立上げ運転開始	無	焼却立上げ
18	無		無		無		無		無	砂入れ (750×2袋)	無	
19	無		無		無		無		無	脱水焼却開始	無	
20	無		無		無		無		無		無	
21	無		無		無		無		無		無	
22	無		無		無		無		無		無	
23	無		無		無		無		無		無	
24	無		無		無		無		無		無	焼却バーナー系停止中
25	無		無		無		無		無		無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無		無		無		無		無	
28	無		無		無		無	夏連休工事の為、焼却炉停止	無		無	
29	無	焼却停止	無		無		無		無		無	
30	無	焼却停止	無		無		無		無		無	
31	無		無		無		無		無		無	

日付	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付	異常の有無	措置内容と日付
1	無	焼却立上げ	無	砂入れ (750×2袋)	無		無	停止中	無		無	
2	無	砂入れ (750×2袋)	無		無		無	停止中	無		無	
3	無		無		無	砂入れ (750×2袋)	無	停止中	無		無	
4	無		無		無		無	停止中	無		無	
5	無		無		無		無	ボイラー年次点検	無	作業環境測定	無	No.1灰コンベア過負荷停止故障
6	無		無		無		無	↓	無		無	冷却塔下仮設備から灰搬出中
7	無		無		無	軟水装置工事予定、焼却停止	無	↓	無		無	
8	無		無		無		無	↓	無		無	
9	無		無		無		無	ボイラー年次点検終了	無		無	
10	無		無		無	軟水装置工事完了 焼却立上	無		無		無	焼却炉バーナー系立ち下げ
11	無		無		無		無		無	焼却炉バーナー系立ち下げ	無	
12	無		無		無		無		無		無	焼却バーナー系立上げ
13	無		無		無		無	砂入れ (750×2袋)	無		無	
14	無		無		無		無		無		無	
15	無		無		無		無		無		無	
16	無		無		無		無		無		無	
17	無		無		無		無		無		無	
18	無		無		無		無		無		無	
19	無		無		無		無		無		無	
20	無	バーナー系停止、排ガス測定器点検	無		無		無	焼却炉バーナー系立ち下げ	無		無	
21	無	排ガス測定器点検中	無		無		無		無		無	
22	無	排ガス測定器点検中	無		無	バーナー停止	無		無		無	
23	無	排ガス測定器点検 バーナー立上げ	無		無	オイルガン掃除 バーナー立上げ	無	焼却炉バーナー系立ち上げ	無	焼却炉バーナー系立ち下げ	無	
24	無		無		無		無		無	オイルガン掃除実施	無	焼却炉バーナー系立ち下げ
25	無		無		無		無		無	焼却炉バーナー系立ち上げ	無	
26	無		無		無		無		無		無	
27	無		無	排ガス測定	無		無		無		無	
28	無		無		無	バーナー停止	無	焼却バーナー系立ち下げ	無		無	
29	無		無		無	焼却全停止	無	焼却バーナー系立ち上げ	無		無	
30	無		無		無	流動プロフベアリング交換	無		無		無	焼却炉バーナー系立ち上げ
31	無	排ガス計器検定 焼却停止立上げ	無		無		無		無		無	砂入れ (750×2袋)

廃棄物焼却炉フロー図

